

شماره:	فرم																																																																									
تاریخ:																																																																										
دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد	پیوست:	طرح چالش‌های تکنولوژیک																																																																								
در زنجیره ارزش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)																																																																										
عنوان مسئله و چالش* PDC (HD-A85) نشتی فاین و گاز از گیت ورودی به																																																																										
شرح وضعیت فعلی* : در حال حاضر با توجه به میزان نشتی گیت مذکور، ارسال آهن اسفنجی گرم به فولادسازی قطع و یا وصل می‌گردد. نحوه برخورد فعلی* : جهت کنترل نشتی مذکور، روزانه در هر شیفت تا حد امکان به ناحیه پکینگ آن گریش شارژ شده و هم چنین لاین نیترووئن جهت رقیق سازی محیط و جلوگیری از احتراق در محل نصب گردیده است.																																																																										
چالش در کدام حوزه صنعت می‌باشد* ? <table border="1"> <tr> <td>استخراج</td> <td>0</td> <td>فرآوری</td> <td>0</td> <td>احیا</td> <td>■</td> <td>نیروگاه</td> <td>0</td> <td>فولاد سازی</td> <td>0</td> <td>گندله سازی</td> <td>0</td> </tr> </table>			استخراج	0	فرآوری	0	احیا	■	نیروگاه	0	فولاد سازی	0	گندله سازی	0																																																												
استخراج	0	فرآوری	0	احیا	■	نیروگاه	0	فولاد سازی	0	گندله سازی	0																																																															
چالش در کدام حوزه تکنولوژی می‌باشد* ? <table border="1"> <tr> <td>تولید</td> <td>■</td> <td>نت</td> <td>0</td> <td>پشتیبانی</td> <td>0</td> <td>آزمایشگاه</td> <td>0</td> <td>فولاد سازی</td> <td>0</td> <td>اتریزی، آب و محیط زیست</td> <td>0</td> </tr> </table>			تولید	■	نت	0	پشتیبانی	0	آزمایشگاه	0	فولاد سازی	0	اتریزی، آب و محیط زیست	0																																																												
تولید	■	نت	0	پشتیبانی	0	آزمایشگاه	0	فولاد سازی	0	اتریزی، آب و محیط زیست	0																																																															
رفع چالش در کدام حوزه‌های استراتژی و یا بهره‌وری می‌تواند تأثیر گذار باشد؟ <table border="1"> <tr> <td>تمامین اقتصادی به موقع</td> <td>0</td> <td>ارتقا ایمنی</td> <td>■</td> <td>توسعه سبد محصول</td> <td>0</td> <td>کاهش مصرف حامل های انرژی</td> <td>0</td> <td>مدیریت هزینه های اصلی</td> <td>■</td> <td>سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>تامین مواد اولیه</td> <td>0</td> <td>حمل</td> <td>■</td> <td>توسعه بازار</td> <td>0</td> <td>افزایش رضایتمندی ایشان</td> <td>0</td> <td>فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد</td> <td>0</td> <td>خلق ارزش پایدار برای سهامداران</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>تامین اقتصادی به موقع</td> <td>0</td> <td>ارتقا ایمنی</td> <td>■</td> <td>کاهش مصرف آب</td> <td>0</td> <td>افزایش بهره وری نگهداری و تعمیرات</td> <td>0</td> <td>مدیریت هزینه های اصلی</td> <td>■</td> <td>پیوست ارایه شود.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>تعاملات مناسب با مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان</td> <td>0</td> <td>توسعه بازار</td> <td>■</td> <td>تولید بهینه محصول</td> <td>0</td> <td>افزایش بهره وری رقابت پذیری</td> <td>0</td> <td>سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)</td> <td>■</td> <td>نیروگاه، کنسانتره، گندله و ...</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>تامین اقتصادی به موقع</td> <td>0</td> <td>ارتقا ایمنی</td> <td>■</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>0</td> <td>افزایش بهره وری عواید تولید</td> <td>0</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>■</td> <td>بهره وری تجهیزات</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>تامین مواد اولیه</td> <td>0</td> <td>حمل</td> <td>■</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>0</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>0</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>■</td> <td>بهره وری افزایش</td> <td>0</td> </tr> </table>			تمامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	توسعه سبد محصول	0	کاهش مصرف حامل های انرژی	0	مدیریت هزینه های اصلی	■	سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)	0	تامین مواد اولیه	0	حمل	■	توسعه بازار	0	افزایش رضایتمندی ایشان	0	فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد	0	خلق ارزش پایدار برای سهامداران	0	تامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	کاهش مصرف آب	0	افزایش بهره وری نگهداری و تعمیرات	0	مدیریت هزینه های اصلی	■	پیوست ارایه شود.	0	تعاملات مناسب با مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان	0	توسعه بازار	■	تولید بهینه محصول	0	افزایش بهره وری رقابت پذیری	0	سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)	■	نیروگاه، کنسانتره، گندله و ...	0	تامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	بهره وری افزایش	0	افزایش بهره وری عواید تولید	0	بهره وری افزایش	■	بهره وری تجهیزات	0	تامین مواد اولیه	0	حمل	■	بهره وری افزایش	0	بهره وری افزایش	0	بهره وری افزایش	■	بهره وری افزایش	0
تمامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	توسعه سبد محصول	0	کاهش مصرف حامل های انرژی	0	مدیریت هزینه های اصلی	■	سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)	0																																																															
تامین مواد اولیه	0	حمل	■	توسعه بازار	0	افزایش رضایتمندی ایشان	0	فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد	0	خلق ارزش پایدار برای سهامداران	0																																																															
تامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	کاهش مصرف آب	0	افزایش بهره وری نگهداری و تعمیرات	0	مدیریت هزینه های اصلی	■	پیوست ارایه شود.	0																																																															
تعاملات مناسب با مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان	0	توسعه بازار	■	تولید بهینه محصول	0	افزایش بهره وری رقابت پذیری	0	سیستم های مدیریتی (پروژه و تولید)	■	نیروگاه، کنسانتره، گندله و ...	0																																																															
تامین اقتصادی به موقع	0	ارتقا ایمنی	■	بهره وری افزایش	0	افزایش بهره وری عواید تولید	0	بهره وری افزایش	■	بهره وری تجهیزات	0																																																															
تامین مواد اولیه	0	حمل	■	بهره وری افزایش	0	بهره وری افزایش	0	بهره وری افزایش	■	بهره وری افزایش	0																																																															
توضیحات تکمیلی (در صورت نیاز): ۱- در صورتیکه چالش با ارائه گزارش توجیهی، نقشه‌ها، اسناد و نمودارهای مربوطه واضحتر می‌گردد، به پیوست ارایه شود. ۲- منظور از شرح وضعیت فعلی، تشرییح و توضیح چالش می‌باشد و منظور از نحوه برخورد فعلی، نحوه جبران چالش در شرایط فعلی است. ۳- موارد ستاره دار (*) حتماً تکمیل شود.																																																																										